










































## RS5 connectors

### RAST 5 system connection

#### INTRODUZIONE

Preface

SCHEMA POLARIZZAZIONI / Polarization Key

	2	3	4	5
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				
L				
M				
N				
P				
Q				
R				
S				
T				
U				
W				
X	